



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM NO. 613 MARIO MENDEZ MONTENEGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santa Lucia los Ocotes zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7490-43	FECHA:	01 de marzo de 2,024



Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 , en aula de 4to. Grado.



Sustitución de puertas de metal en servicio sanitario



Sustitución y fabricación de ventanas



Sustitución de piso torta en entrada principal.



Sustitución de barandas




Mantenimiento a portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
SISTEMA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM NO. 613 MARIO MENDEZ MONTENEGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santa Lucia los Ocotes zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7490-43	FECHA:	01 de marzo de 2,024



Mantenimiento a baranda de metal del segundo nivel



Sustitución de piso tipo torta en entrada principal



Reparación de tubería, línea principal de agua pluvial



pintura en muros interiores y exteriores



Sustitución de focos por lámpara led



Repello en muros y techo en salones de 5to. "B" y 2do. "B"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

