



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JUAN PABLO II JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 AVENIDA Y 12 CALLE COLONIA EL LIMON ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0018-0044-43	FECHA:	1/03/2024



Foto 1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4: Reparacion de lamparas, varias, sistema electrico, sustitucion de toma corrientes.



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JUAN PABLO II JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 AVENIDA Y 12 CALLE COLONIA EL LIMON ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0018-0044-43	FECHA:	1/03/2024



Foto 1: Sustitucion de Migitorios.



Foto 2: Sustitucion de accesorios e inodoros y lavamanos.



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

