



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VALLE DEL NORT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1AV 11 CALLE FINAL RESIDENCIALES VALLE DEL NORTE Z.18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0055-43	FECHA:	1/03/2024



Foto1: CANALES DE METAL EN MAL ESTADO



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA DE TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN GALERA PATIO DE LA ESCUELA



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO POR PISO ANTIDESLIZANTE EN MODULO 1 Y MODULO 2 (SEIS AULAS)



Foto 4: CHAPAS EN MAL ESTADO




Foto 5: INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE INODOROS EN BAÑOS DE NIÑAS Y NIÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público