



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	27 CALLE Y 34 AVENIDA, COLONIA KENNEDY, ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0186-46	FECHA:	2/08/2024




Foto1: Sustitución de lámina en sanitario de docentes, alumnos y alumnas.



Foto2: Sustitución de lámina en bodega



Foto 3: Sustitución de lámina y levantamiento de dos hiladas por exceso de calor.



Foto 4: Reparación e instalación de puertas a sanitarios de alumnos y alumnas.



Foto 5: Sustitución de chapa en puertas de área administrativa y laboratorio de computación



Foto 6: Instalación de balcones en área administrativa y laboratorio de computación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia INED COLONIA KENNEDY, Z. 18

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	27 CALLE Y 34 AVENIDA, COLONIA KENNEDY, ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0186-46	FECHA:	2/08/2024



Foto 7: Sustitución de canales y bajas de agua




Foto 8: Sustitución de lámina en salon de 4to. y 5to. PC.



Foto 9: Reparación de accesorios en sanitarios



Foto 10: Sustitución de alambre de pua razor



Foto 11: Fabricación de losa de patio



Foto 12: Fabricación de losa de patio en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPA
**ORGANIZACIÓN DE
PADRES DE FAMILIA INED
COLONIA KENNEDY, Z. 18**

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	27 CALLE Y 34 AVENIDA, COLONIA KENNEDY, ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0186-46	FECHA:	2/08/2024



Foto 13: Reparación de sistema eléctrico y luz LED



Foto 14: Reparación de interruptores en sanitarios



Foto 15: Fabricación e instalación de puertas en 4to. PC



Foto 16: Fabricación e instalación de puerta en área de bodega de dirección.



Foto 17: Instalación de pila en área de sanitarios de alumnos y alumnas, dirección y sanitarios de docentes.



Foto 18: Instalación de lámina en losa para evitar acumulación de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED COLONIA KENNEDY, Z. 18

Firma y Sello Director Centro Educativo Público.