SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

GUATEMALA MUNICIPIO: **GUATEMALA** DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: NOMBRE DEL EOUM NO. 437 J M 26 AV. 9 30 PARAISO II ZONA 18 ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 00-18-1170-43 GUATEMALA 01 DE MARZO DE 2024 ESTABLECIMIENTO:





Foto1: TAPADERAS DE BAÑOS





Foto 2: REPARACION DE MURO DE CONTENCION







Foto 3: ACCESORIOS DE BAÑOS






Foto 4: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES









FOTO 6: LLAVES DE MIGITORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O



ello Director Centro Ed



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR



ESTABLECIMIENTO:	00-18-1170-43	FECHA:	GUATEMALA 01 DE MARZO DE 2024
NOMBRE DEL	EOUM NO. 437 J M	DIRECCIÓN DEL	26 AV. 9 30 PARAISO II ZONA 18
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA





Foto7: REPARACION DE MURO PERIMETRAL





Foto 8: CABLEADO ELECTRICO DEL ESCENARIO





Foto 9: REPARACION DE LAMPARAS





Foto 10: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SANITARIO





Foto 11: CHAPAS DE LA PUERTA






Foto 12: SUSTITUCION DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el n







Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO: GUATEMALA MUNICIPIO: GUATEMALA

NOMBRE DEL EOUM NO. 437 J M DIRECCIÓN DEL 26 AV. 9 30 PARAISO II ZONA 18

ESTABLECIMIENTO: 00-18-1170-43 FECHA: GUATEMALA 01 DE MARZO DE 2024





Foto1: REPARACION DE LLAVES DE LAVAMANOS





Foto19: CERCO DE PUA





Foto 13; PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES





FOTO 14 Cambio de Estufa por una Industrial





Foto 15: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULAS





Foto 16: REPARACION DE AZULEJOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



JUNTA ESCOLAR

Firms y Sello Director Centro Educativo Público (RECCION S

Ministerio de Educación
G u o 1 e m o 1 o
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

FOID 5: FOID 6: FOI	DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA			
Foto 3: Foto 5: Foto 6: Foto 6:		EOUM NO. 437 J M					
Foto 3: Foto 5: Foto 6: Foto 6:	TOTABLEONVIENTO.	00-10-1170-40	I LOTIA.	OZ DE MINICO DE EVET			
Foto 3: Foto 5: Foto 5: Foto 6:							
Foto 5: Foto 6: Foto 6: Foto 6: Foto 6:	Foto17: CONS	TRUCCION DE LAVAMANOS	Foto 2:				
Foto 5: Foto 6: Foto 6: Foto 6: Foto 6:							
Foto 5: Foto 6: Foto 6: Foto 6: Foto 6:							
Foto 5: Foto 6: Foto 6: Foto 6: Foto 6:							
Disservación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar turbanacro de hojas. A37 Para la companya de l	Foto 3:		Foto 4:				
Piservación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar elumanaro de hojas. A37 Para la JUNTA Firma y sello del Presidente esta opescola R							
Piservación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar elumanaro de hojas. A37 Para la JUNTA Firma y sello del Presidente esta opescola R							
Disservación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar turbanacro de hojas. A37 Para la companya de l							
Disservación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar tundanero de hojas. A37 Para lo JUNTA Firma y sello fiel Presidente esta OESCOLAR Tight OF SCOLAR Tight OF SCOLAR							
Firma y sello del Presidente della OESCOLAR	Foto 5:		Foto 6:				
Firma y sello del Presidente della OESCOLAR							
Firma y sello del Presidente della OESCOLAR							
Todos los documentos que se encuenta de la Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.	ioservacion: Si es necesario	Bullate San HINT	A AR	The Veello Hirector Centro Educativo Priblico			