



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. No. 91 J.M. "GRAL. FCO. DE PAULA SANTANDER Y ANTONIA SANTOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	18 Av. 14-43 z. 18. Bo., Colombia Sn. Rafael La Lag. IV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	001801173-43	FECHA:	26-09-2024



Foto 1: Techo de duralita de gradas hacia segundo nivel



Foto 2: Techo de duralita de aula frente a gradas de



Foto 3: Techo de duralita de aula del segundo nivel (5o. A)



Foto 4: Techo de duralita de aula del segundo nivel (4o. A)



Foto 5: Techo de duralita de aula de segundo nivel. (5o. B)




Foto 6: Techo de duralita de aula del primer nivel. (6o. B)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emilia...

Firma y sello del Presidente de la OPE



Amo...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

