



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 440 ALAMEDA NORTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17 CALLE 23-91 ZONA 18 ALAMEDA NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1183-42	FECHA:	1/03/2024



FOTO 1 TORTA DE ENTRADA



FOTO 2 TORTA DE PATIO PRINCIPAL



FOTO 3 TECHO CON MADERA DAÑADA POR LA POLILLA



FOTO 4 PARED DAÑADA POR LA HUMEDAD DE LA MADERA




FOTO 5 TECHO CON POLIA CAE EN MUEBLES



FOTO 6 TORTA FRENTE DE AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



JUNTA ESCOLAR DE
LA ESCUELA No. 440
ALAMEDA NORTE



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 440 ALAMEDA NORTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17 CALLE 23-91 ZONA 18 ALAMEDA NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1183-42	FECHA:	1/03/2024



FOTO 7 MURO PEQUEÑO DE PATIO DE ÁREA DE JUEGO



FOTO 8 COLECCIÓN DE MALLA




FOTO 9 CAMBIO DE LAMPARAS




FOTO 10 COLOCACIÓN DE LÁMPARAS



FOTO 11 COLOCACIÓN DE LÁMPARAS




FOTO 12 COLOCACIÓN DE LAMPARAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

JUNTA ESCOLAR DE
LA ESCUELA No. 440
ALAMEDA NORTE

