



Ministerio de Educación
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOHN F KENNEDY JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3Av. LOTE 200 COLONIA KENNEDY ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00181187-43	FECHA:	27/05/2024



1,1 Cambio de techo con lamina troquelada 140 mts en 2 aulas y cocina.



1,1 Cambio de techo con lamina troquelada 140 mts en 2 aulas y cocina.



2,1 Levantado de Mojinetes 2 aulas de preprimaria,



2,1 Levantado de Mojinetes 2 aulas de preprimaria,




3,1 y 3,2 Aplicación de mezclon e impermeabilizacion de direccion.




3,1 y 3,2 Aplicación de mezclon e impermeabilizacion de direccion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOHN F KENNEDY JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3Av. LOTE 200 COLONIA KENNEDY ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00181187-43	FECHA:	27/05/2024



17,4 Cambios de focos ahorradores



17,4 Cambios de focos ahorradores



B. Cambio de Duralita




B. Cambio de Duralita

Empty box for additional notes or observations.


Empty box for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOHN F KENNEDY JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3Av. LOTE 200 COLONIA KENNEDY ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00181187-43	FECHA:	27/05/2024



7,1 Cambio de canal y bajadas de agua,



7,1 Cambio de canal y bajadas de agua,



16,1 Fundicion en losa de patio.



16,1 Fundicion en losa de patio.



17,3 Cambios de lamparas led,



17,3 Cambios de lamparas led,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

