



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS NECESIDADES DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 622 LOS PINOS J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	30 Avenida y 17 calle Colonia Los Pinos Zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1207-43	FECHA:	1/03/24



Foto 1: Módulo 1 de aulas. Lámina de techo de aulas deteriorada y en mal estado, presenta filtraciones



Foto 2: Módulo 1 de aulas. Lámina de pasillo con agujeros, deteriorada y en mal estado, presenta filtraciones



Foto 3: Módulo 1 de aulas. Pintura de estructura de techo presenta corrosión




Foto 4: Módulo 1 de aulas. Canal de techo para aguas pluviales deteriorado y en mal estado.



Foto 5: Módulo 2 de aulas. Lámina deteriorada, presenta filtraciones




Foto 6: Módulo 2 de aulas. Pintura de estructura de techo presenta corrosión

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 