



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS NECESIDADES DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 622 LOS PINOS J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	30 Avenida y 17 calle Colonia Los Pinos Zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1207-43	FECHA:	7/06/24



foto 1, mantenimiento a estructura de soporte en modulo 1



foto 2, mantenimiento a estructura Joist existente e instalacion de estructura de metal necesaria para la fijacion de lamina y sustitucion de elementos de fijacion en modulo 2




foto 3, sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26, sustitucion de capote y sustitucion de elementos de fijacion en modulo 1



foto 4, mantenimiento a costaneras lijado y pintura en modulo 1




foto 5, sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26 y sustitucion de capote en modulo 2




foto 6, sustitucion de canal de metal en modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  