



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. No. 617 John F. Kennedy JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida lote 200 colonia Kennedy zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-2401-43	FECHA:	30 de agosto de 2024



Foto1: Cambio de lamina de pasillo principal



Foto 2: Mantenimiento de estructura de metal pasillo principal



Foto 3: Impermeabilización de losa, resanado, nivelación



Foto 4: Remosamiento de puertas de metal





Foto 5: Cambio de canales en pasillo principal



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

