



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 65 Domingo Juarros JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4 avenida 13-00 Col San Rafael la Laguna III zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-2855-43	FECHA:	Guatemala 26 de Septiembre de 2024



Foto1: Cambio de lámina salón cultural



Foto 2: Cambio de estructura de techo, desmontar electromalla




Foto 3: Impermeabilización de losa de dirección



Foto 4: Remozamiento de puerta de metal



Foto 5: Sustitucion de 5 ventanas



Foto 6: Instalacion de Balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE
E

POSTERIOR

Departamento	GUATEMALA	Municipio	GUATEMALA
Nombre del Establecimiento	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 65 Domingo Juarros JV	Dirección del Establecimiento	4 Avenida 13-00 Col San Rafael la Laguna III Zona 18
Código del Establecimiento	00-18-2855-43	Fecha	Guatemala 26 de Septiembre de 2024



Foto 7: Instalación de Piso Ceramico



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 9: Reparación de fuga en lavamanos




Foto 10: Instalación de 2 reposaderas en area de pilas




Foto 11: Reparacion de paredes con block de salon cultural



Foto 12: Instalacion de lamparas , Tomacorrientes salon Cultural, ducto y cableado


Firma y Sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Departamento	GUATEMALA	Municipio	GUATEMALA
Nombre del Establecimiento	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 65 Domingo Juarros JV	Dirección del Establecimiento	4 Avenida 13-00 Col San Rafael la Laguna III Zona 18
Código del Establecimiento	00-18-2855-43	Fecha	Guatemala 26 de Septiembre de 2024



Foto 13: Reparacion, cambio de accesorios de deposito de agua



Foto 14: Desmontar pilas para reparar drenaje




Foto 15: Cernido en paredes de salon cultural




Foto 16: Filtraciones de Dirección



Foto 17: Piso del Salon Cultural



Firma y Sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

