



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |  |                                |                                |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala  | MUNICIPIO:                     | Guatemala                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta No. 603, Oscar De Leon Palacios "JV" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Lo De Rodriguez, zona 18 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-18-2859-43  | FECHA:                         | 5/09/2024                      |



Foto1: Ausencia de techo en la puerta principal



Foto 2: Sustitución de ventaneria fija



Foto 3: Ausencia de Banqueta en Ingreso



Foto 4: Sustitución de tomacorrientes



Foto 5: Incorporación de iluminación para patio



Foto 6:

hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |  |                                |                                |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala  | MUNICIPIO:                     | Guatemala                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta No. 603, Oscar De Leon Palacios "JV" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Lo De Rodriguez, zona 18 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-18-2859-43  | FECHA:                         | 05de septiembre 2024           |



Foto10: Instalación de estructura de metal + lámina de aluzinc



Foto 8 Sustitución de azulejo en Mingitorio



Foto 9 Incorporación de ceramica en Servicios sanitarios



Foto 10. Tapagoteras





Foto 11 . Instalación de balcones



Foto 12. reparación y pintura de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

