



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Las Ilusiones J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote No. 49 sección D zona 18 Col. Las Ilusiones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-3081-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto 1: Sustitución de vidrios e instalación de malla galvanizada, fabricación e instalación de balcón de metal.



Foto 2: Instalación de 4 chapas en el 2do nivel.



Foto 3: Pintura en áreas del primer nivel cocinas, bodegas, aulas, sanitarios y módulo 2 de gradas.



Foto 4: Sustitución de lámparas dañadas.





Foto 5: Reparación del timbre de la calle.



Foto 6: Reparación de placa de concreto por daño de la raíz de árbol.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Las Ilusiones J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote No. 49 sección D zona 18 Col. Las Ilusiones
ESTABLECIMIENTO:	00-18-3081-43	FECHA:	19 de febrero de 2024




Foto 7: sustitución de pilas.




Foto 8: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 9: Reparación de sistema de concreto.



Foto 10: Mantenimiento de puertas de sanitarios .




Foto 11: Mantenimiento de puertas de sanitarios .






Foto 12: Sustitución de tapadera y redondel de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P. 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Las Ilusiones J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote No. 49 sección D zona 18 Col. Las Ilusiones
ESTABLECIMIENTO:	00-18-3081-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto 13: Reparación de banqueta de concreto



Foto 14: Fabricación e instalación de rejillas en cunetas y reposadera




Foto 15: Pintura en áreas del primer nivel.



Foto 16: Reparación de plancha de concreto que cubre parte de cuneta.




Foto 17: Pintura de porterías de futbol



Foto 18: Pintura de canasta de basquetbol

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P. 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 