



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Las Ilusiones J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote No. 49 sección D zona 18 Col. Las Ilusiones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-3081-43	FECHA:	24 de mayo de 2024



Foto 1: Sustitución de vidrios e instalación de malla galvanizada, fabricación e instalación de balcón de metal.



Foto 2: Instalación de 4 chapas en el 2do nivel.



Foto 3: Pintura en áreas del primer nivel cocinas, bodegas, aulas, sanitarios y módulo 2 de gradas.



Foto 4: Sustitución de lámparas dañadas.





Foto 5: Reparación del timbre de la calle. ( Aún pendiente de reparación)



Foto 6: Reparación de placha de concreto por daño de la raíz de árbol.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Las Ilusiones J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote No. 49 sección D zona 18 Col. Las Ilusiones
ESTABLECIMIENTO:	00-18-3081-43	FECHA:	24 de mayo de 2024



Foto 7: sustitución de pilas.




Foto 8: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 9: Reparación de sistema de concreto. (Pendiente de reparación)



Foto 10: Mantenimiento de puertas de sanitarios .




Foto 11: Mantenimiento de puertas de sanitarios .




Foto 12: Sustitución de tapadera y redondel de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Las Ilusiones J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote No. 49 sección D zona 18 Col. Las Ilusiones
ESTABLECIMIENTO:	00-18-3081-43	FECHA:	24 de mayo de 2024



Foto 13: Reparación de banqueta de concreto



Foto 14: Fabricación e instalación de rejillas en cunetas y reposadera



Foto 15: Pintura en áreas del primer nivel.



Foto 16: Reparación de plancha de concreto que cubre parte de cuneta.



Foto 17: Pintura de porterías de futbol




Foto 18: Pintura de canasta de basquetbol

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  
