



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. La Ceiba no. 590 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km. 13.5 Ruta al atlántico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00183162-43	FECHA:	14 de junio de 2,024



Foto 1: cambio de techo, puesta de canal, repello de pared y pintura de achada de enfrente.



Foto 2: Área de baños, reparación de puertas, cambio de chapas, pintura de pared y cambio de tubería expuesta.



Foto 3: Techo con base de metal de dos aguas para cubierta de portón.



Foto 4: Bajada de agua pluvial, sustitución de accesorios para tanques y cambio de flotes




Foto 5: Instalación de tablero de cuatro polos, cableado y empalmado.



Foto 6: Revisión de soquet, instalación de bombillas ahorradoras y cambio de toma corrientes dobles y apagadores (todo segundo nivel).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del presidente de la OPF
**JUNTA ESCOLAR
ESCUELA LA CEIBA
No. 590**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Rural Mixta No. 590 "La Ceiba"
 Ministerio de Educación
 Zona 18