

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP San Rafael III Las Colinas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 calle B 03-80 San Rafael III zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-6972-42	FECHA:	8/05/2024



**Foto 1: Desinstalación e instalación de iluminación, incluye tubería, cableado, plafonera y bombilla**



**Foto 2: Desinstalación e instalación de apagadores, incluye cableado**



**Foto 3: Desinstalación e instalación de tomacorrientes, incluye cableado y tomacorriente águila**



**Foto 4: Instalación de dos unidades de 3way en baños.**



**Foto 5: Instalación de acometida incluye quitar cableado actual, cablear nuevamente y colocación de nuevo tablero eléctrico y flipones**



**Foto 6: Reparación de un timbre y pulsador**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial de Parvulos  
 San Rafael III Las Colinas  
 DIRECCION

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP San Rafael III Las Colinas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 calle B 03-80 San Rafael III zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-6972-42	FECHA:	8/05/2024




**Foto 7:** Limpieza de terrazas, limpieza de bajadas de agua, extracción de ripio, colocación de bordillos para terrazas con media caña, impermeabilización de las mismas, retirar dos cisternas, limpieza de los



**Foto 8:** Reparación de goteras con silicón y/o tapagoteras en las aulas del establecimiento.



**Foto 9:** Encimera de concreto en cocina (0.60 x 102 metros) con acabado alisado y un entrepaño.



**Foto 10:** Reparación de puerta de baño.




**Foto 11:** Reparación de lavamanos incluye, llaves, reparación de fugas, cambiar sifones, contrallaves, mangueras y limpieza



**Foto 12:** Reparación de fugas de sanitarios, incluye desmontaje, reparación y reinstalación, y sustitución de manguera y llave de paso

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Escuela Oficial de Parvulos  
San Rafael III Las Colinas  
DIRECCION

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP San Rafael III Las Colinas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 calle B 03-80 San Rafael III zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-6972-42	FECHA:	8/05/2024




**Foto 13:** Cambio de pila por otra de concreto, incluye nivelar, pegar, sellar, caja, cambiar chorro y tubería hacia cisterna.




**Foto 14:** Reemplazo de sanitario en área de maestros, se cobra únicamente el costo de artefacto y materiales.




**Foto 15:** Suministro e instalación de tinaco de 1100 litros.



**Foto 16:** Aplicación de pintura en muros interiores, en 2 tonalidades uno más oscuro para zócalo y uno más claro para el resto del muro, se cobra este precio ya que los muros son cizados.




**Foto 17:** Reparación de bajada de agua en área de patio, se colocará directa hacia el patio.



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial de Parvulos  
 San Rafael III Las Colinas  
**DIRECCION**