

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.315 JM Comunidad San Pascual III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Kilometro 15 Ruta al Atlantico zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7506-43	FECHA:	20/06/2024



Foto1: cambio de chapas



Foto 2: cambio de recibidores



Foto 3: cambio de ventanal de fija a corrediza



Foto 4: Fundicion de gabinetes aereos y top de cocina



Foto 5: Demolicion de Pared para ampliar la cocina , repello y cernido de las paredes



Foto 6: Instalacion de estructura de metal para deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de hojas.

Malyra Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

