



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 315 COMUNIDAD SAN PASCUAL III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 15 RUTA AL ATLÁNTICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7506-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/7/2024
FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS Y REPARACIÓN DE RECIBIDORES		FOTO 2: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN COCINA	
FOTO 3: MANTENIMIENTO DE PORTÓN		FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE AGUA	
FOTO 5: INSTALACIÓN DE BASE DE METAL PARA DEPOSITO DE AGUA		FOTO 6: INSTALACION DE BALCONES EN VENTANAS	

Maira M. Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPE



Andrea Bethancourt
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Andrea Bethancourt
Arquitecta
Colegiado No. 4627