



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM LOMAS DE SANTA FAZ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZ. C SEC. 3 LOTE 1 COL LOMAS DE SANTA FAZ Z.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7507-43	FECHA:	23/05/2024 Y 04/06/2024



FOTO 1: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 2: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 3: SUSTITUCION DE PISO 4 DE JUNIO




Foto 4: BASE PARA LOS TINACOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA




Foto 5: BASE PARA TINACOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA



INSTALACION DE NUEVA TUBERIA PARA ABASTECER TINACOS DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Silvia Augusta Larín*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

