

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 590 La Ceiba J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	00 - 18 - 7684 - 43
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00 - 18 - 7684 - 43	FECHA:	Guatemala, 17 de septiembre de 2024



Foto 1: Puerta de metal para nivelar piso



Foto 2: Piso alisado de concreto, de aula.



Foto 3: Piso antideslizante en aulas



Foto 4: Instalación de piso antideslizante en aulas



Foto 5: Pintura de muros exterior e interior






Foto 6: Pintura de muros exterior e interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 590 La Ceiba J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	00 - 18 - 7684 - 43
ESTABLECIMIENTO:	00 - 18 - 7684 - 43	FECHA:	Guatemala, 17 de septiembre de 2024



Foto 1: portón de metal



Foto 2: Tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 3: Tubería PVC línea principal de aguas negras.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

