

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | GUATEMALA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM No. 622 LOS PINOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 31 Ave. Y 17 calle colonia Los Pinos zona 18 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-18-7751-43 | FECHA: | 01 de marzo de 2024 |



Foto 1: Vista de los canales que tendrán sustitución



Foto 2: Vista de capote por dentro del aula deteriorado




Foto 3 : Vista de debajo de canales deteriorados



Foto 4: Vista de láminas deterioradas dentro del aula



Foto 5: Canales para sustitución



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | GUATEMALA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM No. 622 LOS PINOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 31 Ave. Y 17 calle colonia Los Pinos zona 18 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-18-7751-43 | FECHA: | 01 de marzo de 2024 |



Foto 7 Sustitución de tubería PVC aguas negra, se cambiara para que no quede expuesto.



Foto 8 Vista de otro ángulo



Foto 9: Cambio de todo el drenaje de la pila




Foto 10 Pila deteriorada



Foto 11: Pila gretada



Foto 12: Fondo de la pila deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

