

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL CERRITO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL SECTOR 7, ASENTAMIENTO EL CERRITO ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7790-43	FECHA:	11/03/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 2: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 4: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 5: IMPERMEABILIZACION DE LOSA



Foto 6: IMPERMEABILIZACION DE LOZA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL CERRITO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALLE PRINCIPAL SECTOR 7, ASENTAMIOENTO EL CERRITO ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7790-43	FECHA:	011/03/2024



Foto 7: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




Foto 8: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 9: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 10: SERVICIOS SANITARIOS Y SUA ACCESORIOS




Foto 11: MANTENIMIENTO DE PORTONES




Foto 12: MANTENIMIENTO DE PORTONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la **COMUNIDAD ESCOLAR**




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL CERRITO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL SECTOR 7, ASENTAMIENTO EL CERRITO ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7790-43	FECHA:	11/03/2024



Foto 13: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 14: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 15: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PARED



Foto 16: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PARED




Foto :





Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 