

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL CERRITO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL SECTOR 7, ASENTAMIENTO EL CERRITO ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7790-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: TECHO



Foto 2: TECHO



Foto 3: TECHO



Foto 4: TECHO







Foto 4: CANALES Y BAJADAS



Foto 5: CANALES Y BAJADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 JUNTA ESCOLAR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------