

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM HELENA C DE CARRILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 8 CALLEJON A LA ESCUELITA COLONIA LA ESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-8992-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 1: Reparacion de muro perimetral .



foto 2: Reparacion de muro perimetral




Foto 3: sustitucion de malla galvanizada




Foto 4: sustitucion de malla galvanizada



elaboracion de zapatas para columnas en el muro perimetral



columnas en el muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

