



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CIUDAD CAPITAL	MUNICIPIO:	ZONA 19
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 59 PANAMERICANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A AVE. 5-05 COLONIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-19-1079-43	FECHA:	22/05/2024



Foto 1: Cambio de tapadera del contador de agua



Foto 2: cambio de canal e instalacion de canal de baja de agua



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puertas



Foto 4: Reparación de cisterna de concreto.



Foto 5: Reparación de cuneta de concreto.



Foto 6: Reparación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

