



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CIUDAD CAPITAL	MUNICIPIO:	ZONA 19
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "PANAMERICANA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A AVE. 5-05 COLONIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-19-1080-43	FECHA:	22/05/2024



Foto 1: Cambio de tapadera del contador de agua



Foto 2: cambio de canal e instalacion de canal de baja de agua




Foto3: construccion de pila fundida



Foto 4: pulido de piso



Foto 5: instalacion de accesorios de sanitario



Foto 6: cambio de lamparas tipo LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

