







**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No 125 Juato Rufino Barrios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	34 ave. 9-30 Colonia Justo Rufino Barrios zona 21
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-1113-43	FECHA:	Guatemala 30 de octubre de 2024

<p>Foto 1: Avance de levantado de muro</p> 	<p>Foto 2: Avance de muro</p> 
--	---

<p>Foto 3: Avance de levantado de muro</p> 	<p>Foto 4: Avance en el piso de cemento</p> 
--	--

<p>Foto 5: Mantenimiento de sistema eléctrico</p> 	<p>Foto 6: mantenimiento de sistema eléctrico cambio de tuberías</p> 
---	--

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--