

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No 125 Juato Rufino Barrios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	34 ave. 9-30 Colonia Justo Rufino Barrios zona 21
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-1113-43	FECHA:	Guatemala 30 de octubre de 2024




Foto 1: muro



Foto 2: muro



Foto 3: PISO DE CEMENTO



Foto 4: PISO DE CEMENTO



Foto 5: PINTURA



Foto 6: SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público