

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	ZONA 21
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ANDRES GILBERTO CUXIL TOC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE A 32-18 COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-1114-43	FECHA:	13/02/2024



Foto: 1 Mantenimiento de estructura



Foto 2: Mejoramiento de sistema eléctrico en aulas



Foto 3: Sustitución de láminas de duralita por troqueladas acalanadas cal 26



Foto 4 Complemento de muro con block




Foto 5: Elevación de muro 0.6 metros para mejorar la seguridad




Foto 6: Canales y bajadas pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

