

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 21
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP NO.24 REPUBLICA DE GUATEMALA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AV. 11-00 COL. BELLOS HORIZONTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-4304-42	FECHA:	27/05/2024



Foto 1:. Aera interna del módulo



Foto 2:. Estructura metálica interna



Foto 3:. Estructura metálica y lámparas



Foto 4:. Vista externa de módulo con duralita




Foto 5:. Piso en corredor




Foto 6:. Sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ODP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

