



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	zona 21
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana para Niñas No. 27 "Republica de Ven	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 Calle 18-09, Colonia Nimajuyu zona 21
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-4550-43	FECHA:	45492




Foto: 1 área a mejorar



Foto: 2 Evaluación de muro



Foto: 3 Area muy baja



Foto: 4 Se necesita levantar altura




Foto: 5 alambre con puas muy deteriorado



Foto: 6 Muro muy bajo necesita aumentar altura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

