



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No. 27 "REPÚBLICA DE VENEZUELA" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 CALLE 18-09 COLONIA NIMAJUYU ZONA 21
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00 21 4550-43	FECHA:	20 DE NOVIEMBRE 2024




Foto 1: CULMINANDO LA FASE FINAL





Foto 2: RETIRANDO OBSTRUCCIÓN DE ENREDADERAS Y RAMAS PARA CULMINAR



Foto 3: RECIBIENDO MATERIAL



Foto 4: COLOCACIÓN DE TUBOS



COLOCACIÓN DE MALLA





Foto 6: TRASLADO DE MAERIAL

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---