



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No. 27 "REPÚBLICA DE VENEZUELA" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 CALLE 18-09 COLONIA NIMAJUYU ZONA 21
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00 21 4550-43	FECHA:	20 DE NOVIEMBRE 2024



Foto 1: CULMINANDO LA FASE FINAL DEL ÁREA DE LOS HUERTOS



Foto 2: ÁREA CULMINADA DEL LADO IZQUIERDO DE LA ENTRADA AL ESTABLECIMIENTO



Foto 3: RECIBIENDO FINALIZACIÓN CON OPF



Foto 4: ÁREA DEL FONDO POSTERIOR A LAS AULAS, CONCLUIDO



FINALIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE MALLA



Foto 6: ÁREA CONCLUIDA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

