

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 105 NIMAJUYU "C"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA 19-49 ZONA 21 COLONIA NIMAJUYU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-7511-43	FECHA:	25/11/2024



FOTO 1: LEVANTADO DE 31 MTS 2 DE MALLA EN MURO PERIMETRAL



Foto 2: CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO



Foto 3: AMPLIACIÓN DE GALERA EN BAÑOS



Foto 4: REFORZAMIENTO DE 6 M. DE PARED EN MURO PERIMETRAL




Foto 5: ELABORACION DE PORTON DE ACDESO DE ENTRADA DE 4\*3.4 MTS



Foto 6: INSTALACION DE PLANCHA DE CEMENTO DE 50 M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 105 NIMAJUYU "C"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA 19-49 ZONA 21 COLONIA NIMAJUYU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-7511-43	FECHA:	31/7/2024



FOTO 7: LEVANTADO DE 15 METROS DE 2 HILADAS DE BLOCK Y MALLA DE 1.50 METROS DE ALTURA









FOTO 8: AMPLIACIÓN DE MALLA DE 4 MTS. CON PUERTA DE ACCESO.



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 105 NIMAJUYU "C"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA 19-49 ZONA 21 COLONIA NIMAJUYU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-7511-43	FECHA:	25/11/2024



FOTO 8: REFORZAR MALLA A UN COSTADO DE LA CANCHA Y COSTANERA DE LÁMINA EN CONTINUACIÓN DE BAÑOS.



FOTO 8: REFORZAR MALLA A UN COSTADO DE LA CANCHA Y COSTANERA DE LÁMINA EN CONTINUACIÓN DE BAÑOS.



FOTO 9: REFORZAMIENTO DE PUERTA DE ACCESO A LA COCINA CON LÁMINAS DESPLEGADAS.



FOTO 9: REFORZAMIENTO DE PUERTA DE ACCESO A LA COCINA CON LÁMINAS DESPLEGADAS.




FOTO 10: COMPRA E INSTALACIÓN DE DOS LÁMPARA EN LA COCINA.





FOTO 10: COMPRA E INSTALACIÓN DE DOS LÁMPARA EN LA COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la  CONSEJO EDUCATIVO

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público 