

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 21
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM PROFESORA MARITZA HURTARTE GUILLEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR I MANZANA 82 ASENTAMIENTO NUEVO AMAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-8089-43	FECHA:	11 DE DICIEMBRE



Foto: 1 Colocacion de 5 balcones



Foto: 1 pintura interior



Foto: 1 pintura exterior




Foto: 1 elevacion de muro



Foto: 1 colocacion de puerta




Foto: 1 colocacion de azulejo para proteger pared de humedad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 21
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM PROFESORA MARITZA HURTARTE GUILLEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR I MANZANA 82 ASENTAMIENTO NUEVO AMAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-8089-43	FECHA:	11 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto: 1 Apertura para ventanas



Foto: 1 Cambio de ventanas



Foto: 1 cambio de techo



Foto: 1 repello de fachada de la entrada



Foto: 1 reparación de gradas




Foto: 1 arreglo de lavado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

