

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

|                             |   |                                |  |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                       | MUNICIPIO:                     | GUATEMALA  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL No. 4 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 4A. AVENIDA 10-82 ZONA 21. COLONIA BELLO HORIZON |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-21-8232-46                                   | FECHA:                         | 17 DE MAYO DE 2024                               |



Foto 1: 1. Apertura de cuneta. 2. colocar canal. 3. caja de registro



Foto 2: Mejoramiento para desfogue de agua pluvial



Foto 3: Apertura de cuneta y conexión de bajadas de agua



Foto 4: Colocación de canales y canaletas




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la DPP



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

