

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 4 de Abril	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA 19-76 ZONA 21 COLONIA NIMAJUYU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00.21- 9488-43	FECHA:	31/07/2024.




Foto1: Limpieza de fosas y elaboración de tapas



Foto 2: Estructura metálica para paso peatonal



Foto 3: PARRILLA PARA CUBRIR PASO DE AGUA DRENAJE



Foto 4: PLANCHAS DE CONCRETO PARA FOSAS.



Foto 5: Estructura y enlaminado frente a dirección J.V




Foto 6: Cambio de portón para ingreso de estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

