

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 4 DE ABRIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA 19-76 ZONA 21 COLONIA NIMAJUYU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-9488-43	FECHA:	6/11/2024.



Foto1: Limpieza y mantenimiento de fosas.




Foto 2: Estructura metálica para paso peatonal.



Foto 3: Parrilla para cubrir paso de agua drenaje



Foto 4: planchas de concreto para fosas sépticas



Foto 5: Estructura metalica y lámina frente a dirección J.V



Foto 6: Cambio de portón para ingreso de estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

