

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 4 de Abril	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA 19- 76 ZONA 21 COLONIA NIMAJUYU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-9488-43	FECHA:	25/11/2024.



Foto 1: Limpieza de fosas y elaboracion de tapas




Foto 2: Estructura metálica para paso peatonal




Foto 3: PARRILLA PARA CUBRIR PASO DE AGUA DRENAJE




Foto 4: planchas de concreto para fosas sépticas




Foto 5: Estructura y enlaminado frente a dirección J.V



Foto 6: Cambio de portón para ingreso de estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 4 DE ABRIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA 19-76 ZONA 21 COLONIA NIMAJUYU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-9488-43	FECHA:	25/11/2024.



Foto 7: PUERTA DIRECCIÓN




Foto 8: PUERTA COCINA




Foto 3: Reparación y mantenimiento de red eléctrica.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

