

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 16.5 Ruta al Atlántico, Colonia Santa Delfina Zona 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00 - 25 - 0001 - 45	FECHA:	06 de mayo de 2,024



Foto 1: CANAL



Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 3: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 4: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 5: INSTALACIÓN DE TENDALES INTERMEDIOS

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

