



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 822	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ EL MANZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1259-43	FECHA:	3/05/2024



LIJADO, PINTURA Y REPARACIÓN




SUSTITUCIÓN DE AZULEJO, PILA DE CONCRETO, VENTANAS



SUSTITUCIÓN DE CHAPAS



SUSTITUCIÓN DE VENTANAS FIJAS POR CORREDIZAS DE PVC







SUSTITUCIÓN DE VENTANAS FIJAS POR CORREDIZAS DE PVC



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.E. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 822	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ EL MANZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1259-43	FECHA:	3/05/2024




REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTUFA



REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE ESTUFA



SUSTITUCIÓN DE LLAVES Y TUBERIAS



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHIMENEA DE METAL



REPARACION, REPELLO Y FISURAS DE MURO DE BLOCK



REPELLO E IMPERMIABILIZACIÓN DE MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcilio Marcelia Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 822	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ EL MANZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1259-43	FECHA:	3/05/2024



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Marcelina Mucelia Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	--	---	--