

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 819 SECTOR 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL ALDEA LA SALVADORA ZONA 9
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1260-43	FECHA:	5/04/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

<p><i>David de Paz Sinay</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público SECTOR I</p>
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 819 SECTOR 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL ALDEA LA SALVADORA ZONA 9 S.C.F
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1260-43	FECHA:	5/04/2024




Foto 1: REMOZAMIENTO DEL TECHO




Foto 2: REMOZAMIENTO DE TECHO (BODEGA ADJUNTA)




Foto 3: CAMBIO DE ACCESORIO DE SANITARIOS



Foto 4: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO




Foto 5: FUGAS DE AGUA




Foto 6: CAMBIO DE TOMACORRIENTES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

David de Paz Sinal
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

