



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Santa Catarina Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 812	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Manzano La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1264-43	FECHA:	19/03/2024



Foto1: IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE METAL




Foto 2: MANTENIMIENTO DE PORTON



Foto 3: MANTENIMIENTO DE SANITARIOS




Foto 4: FABRICACION DE BARANDAS DE ACCESO DE SEGURIDAD




Foto 5: CANAL DE AGUA PLUVIAL



Foto 6: REZANE E IMPERMEABILIZACION DE GRIETA DE MOVIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el nombre de la hoja.

JOSÉ ADOLFO NÁJERA MAZARIEGOS
Firma y sello del Presidente de la OPF



MAYNOR MONROY VASQUEZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



DIRECCION