



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN, SECTOR II SANTA CATARINA PINULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-6025-42	FECHA:	30/09/2024




Foto 1: SUSTITUCION DE MESAS DE MADERA POR TOP FUNDIDO EN AREA DE COCINA.




Foto 2: MANTENIMIENTO DE PORTONES, PRINCIPAL Y DE REJAS




Foto 3: MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 4: MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS




Foto 5: REPARACION DE JUNTAS EN ARA DE LOSA.



Foto 6: INPERMEABILIZACION DE LOSAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>[Firma]</i> Organización De Padres De Familia E.O.D.P Aldea El Carmen Sector II Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---