



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M NO. 819 SECTOR 2 MARGOT QUEVEDO DE PELAEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA SALVADORA I SANTA CATARINA PINULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-7549-43	FECHA:	28/08/2024




Foto1: Se pintara toda el área de la escuela respetando los clores previos a al proyecto, blanco, amarillo y gris.




Foto 2: Mantenimiento y reconstrucción de decoración del portón del ingreso a la escuela, cambio de chapa y reajuste para abrir completamente el portón.



Foto 3: Se completara y dará mantenimiento a todo el barandal 27mts del área recreativa de la escuela, incluye pintura nueva y reajuste de la baranda.




Foto 4: Cambio de 11 puertas de madera por puertas de metal para el resguardo de las instalaciones de la escuela.



Foto 5: Reemplazo de 14 ventanas por ventanas corredizas para mejor ventilación de las aulas.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizaciones.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

