



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARIAN PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. NO. 816 SECTOR II, ALDEA EL CARMEN J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 57 SECTOR CENTRAL 4 ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-7873-43	FECHA:	10 DE OCTUBRE DE 2024



Fotografías 1, 2, 3 y 4: Se realizarán cambios de chorros, llaves y contra llaves, limpieza general de los mismo, tanto en los baños de hombres y mujeres.



Fotografías 5, 6, 7 y 8: Cambio de llaves en el área de mingitorios de hombres, colocación de tapaderas metálicas y destapado de drenajes.



Fotografías 9, 10 y 11: Cambio de ventanales del bloque de salones del primer nivel de la parte del patio, sustituyendo ventanas de aluminio y paletas por ventanas de pvc, por resguardo y seguridad de los




Foto 12, 13 y 14: Cambio de baños de maestros por daños en el sistemas de llaves sustituyendolo por baños ahorradores de agua y cambio de llave y contrallave del lavamos y limpieza general externa.



Foto 15, 16 y 17: Cambio de puertas de dirección y bodega por deterioro de chapas y marcos de las mismas, el cambio con el objetivo de dar resguardo de lo que en ellas se encuentra.



Foto 18, 19, 20, 21 y 22: Cambio de dos puertas por deterioro, remodelación de la mesa de concreto, cambio de ventanas, instalación de lavatrastos, limpieza de drenaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.E.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

