

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CEDRITO, ALDEA LAS NUBES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-0030-45	FECHA:	28/8/2024



Foto 1: Mantenimiento de puertas y sustitucion de inodoros de cemento, por inodoros de los.



Foto 2: Instalacion de Balcones metalicos en ventanas de segundo nivel.




Foto 3: Mantenimiento de estructura de ventanas existentes.




Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores, en diferentes areas.




Foto 5: Mantenimiento de barandal existente.




Foto 6: Fundicion de concreto en patio.

Observación: Si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

