

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CEDRITO, ALDEA LAS NUBES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-0030-45	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: Mantenimiento de puertas y sustitucion de inodoros de cemento, por inodoros de los.



Foto 2: Instalacion de Balcones metalicos en ventanas de segundo nivel.




Foto 3: Mantenimiento de estructura de ventanas existentes.




Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores, en diferentes areas.




Foto 5: Mantenimiento de barandal existente.



Foto 6: Fundición de concreto en patio

Observación: Si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

