



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | SAN JOSE PINULA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL CEDRITO, ALDEA LAS NUBES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-03-0030-45 | FECHA: | 29/11/2024 |



Foto 1: Mantenimiento de puertas y sustitucion de inodoros de cemento, por inodoros de los.



Foto 2: Instalacion de Balcones metalicos en ventanas de segundo nivel.



Foto 3: Mantenimiento de estructura de ventanas existentes.




Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores, en diferentes areas.



Foto 5: Mantenimiento de barandal existente.



Foto 6: Fundicion de concreto en patio.

Observación: Si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

